

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 5-stellig, manueller Nullstellhebel

U 411



U 411 - Umdrehungszähler

Merkmale

- Umdrehungszähler
- Addierend
- Anzeige 5-stellig
- Antriebswelle unten
- Nullstellung durch Hebel

Technische Daten - mechanisch

Funktion	Umdrehungszähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	7 mm
Nullstellung	Manuell mit Nullstellhebel. Hebel nicht schnappen lassen oder ruckartig betätigen.
Zählweise	In einer anzugebenden Dreh- richtung addierend, bei Rück- wärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle	Zentral nach unten, $\varnothing 7$ mm
Betriebsdrehzahl	≤ 1000 U/min
Messbereich	99 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugeschäule mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	106 x 64 x 45 mm
Abmessungen Grundplatte	120 x 64 mm
Montageart	Grundplatte mit 4 Langlöcher
Masse ca.	380 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 5-stellig, manueller Nullstellhebel

U 411

Bestellbezeichnung

U 411. 010 A 01


Anzeige / Drehrichtung
 A 5-stellig 99 999 / I
 B 5-stellig 99 999 / II

 Zählweise / Antrieb
 01 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb unten


 Gehäuse
 A Aufbaugehäuse, Farbe grau

 Nullstellung
 010 Mit Nullstellhebel

Hub- und Drehrichtung



Drehrichtung I



Drehrichtung II

Abmessungen

