

# Totalisateurs mécaniques

## Compteur métreur

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

### M 411



M 411 - Compteur métreur

#### Points forts

- Compteur métreur
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Axe d'entraînement en dessous
- Remise à zéro par levier

#### Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur métreur
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal en rouge
Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	7 mm
Repositionnement	Manuel par levier, levier à maintenir jusqu'à la position de repos
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans sens l'autre. Voir les références commande.
Axe d'entraînement	Central vers le bas, $\varnothing 7$ mm
Vitesse de mesure	<60 m/min
Précision	1 dm
Plage de mesure	9999,9 m
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque	120 x 64 mm
Type de montage	Plaque avec 4 perçages
Poids	380 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

